



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO

PROGETTO ESECUTIVO

Documentazione Fotografica

Redatto dal Servizio Gestione Nord

Responsabile del Procedimento: Ing. Libero Ferreri

Redazione a cura di:

Collaborazioni tecniche: geom. Gianluca Rullo - p.e. Giovanni Battista Manunza

Progettista: geom. Roberto Salis

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore del Servizio
Ing. Libero Ferreri

Dicembre 2013



Foto 5.1) Ripristino puntuale pareti

FOTO SERIE 6 PONTI 22÷23





Foto 7.1) Ripristino puntuale pareti



Foto 8.1) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 8.2) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 13.1) Ricostruzione arginatura pareti e fondo canale



Foto 13.2) Ricostruzione arginatura pareti e fondo canale



Foto 13.3) Ricostruzione arginatura pareti e fondo canale



Foto 13.4) Ricostruzione arginatura pareti e fondo canale



Foto 10.19) PONTI 24÷25

