

INTERVENTO 1
UBICAZIONE - Canala di bordo vano organi di manovra
INTERVENTO - Sistema antisdrucolo, catenelle di protezione e fermapiède



INTERVENTO 2
UBICAZIONE - Locale tecnico coronamento
INTERVENTO - Impermeabilizzazione esterna e manutenzione interna



INTERVENTO 3
UBICAZIONE - Casa di guardia
INTERVENTO - Manutenzione straordinaria servizi igienici e cucina



INTERVENTO 4
UBICAZIONE - Locali ex garage
INTERVENTO - Demolizione e messa in sicurezza solai e murature




INTERVENTO 5
UBICAZIONE - Scala esterna paramento
INTERVENTO - Adeguamento e manutenzione



INTERVENTO 6
UBICAZIONE - Scala esterna zona perdite
INTERVENTO - Realizzazione scala in luogo di scala alla marinaia esistente



INTERVENTO 7
UBICAZIONE - Vano interno concio 1
INTERVENTO - Realizzazione passerelle e scale per accesso a zona misure



INTERVENTO 8
UBICAZIONE - Accesso al punto di misura
INTERVENTO - Modifica parapetto



INTERVENTO 9
UBICAZIONE - Accesso al punto di misura
INTERVENTO - Realizzazione scala



INTERVENTO 10
UBICAZIONE - Concio 3
INTERVENTO - Passerelle per accesso misure



INTERVENTO 11
UBICAZIONE - Concio 4
INTERVENTO - Realizzazione scala e passerella perimetrale accesso misure



INTERVENTO 12
UBICAZIONE - Rockmeter
INTERVENTO - Copertura e risoluzione passaggio in sicurezza



INTERVENTO 12
UBICAZIONE - Rockmeter
INTERVENTO - Copertura e risoluzione passaggio in sicurezza



INTERVENTO 13
UBICAZIONE - Punto di misura
INTERVENTO - Realizzazione accesso con nuova scala



INTERVENTO 14
UBICAZIONE - Punti di misura a valle
INTERVENTO - Pulizia passaggio superiore e realizzazione nuovi parapetti



INTERVENTO 15
UBICAZIONE - Scarico di fondo
INTERVENTO - Manutenzione scala pedate, parapetto e solai



INTERVENTO 16
UBICAZIONE - Punto di misura
INTERVENTO - Realizzazione accesso con nuova scala



INTERVENTO 17
UBICAZIONE - Punto di misura
INTERVENTO - Realizzazione accesso con nuova scala



INTERVENTO 18
UBICAZIONE - Casa di guardia
INTERVENTO - Rifacimento recinzione in c.a. e pannelli grigliati e cancello per accesso carrabile



INTERVENTO 19
UBICAZIONE - Casa di guardia
INTERVENTO - Sostituzione infissi e avvolgibili




INTERVENTO 20
UBICAZIONE - Locali ex garage
INTERVENTO - Sostituzione infissi e persiane



INTERVENTO 21
UBICAZIONE - Pozzetto misura ingresso concio 3
INTERVENTO - Realizzazione ballatoio



INTERVENTO 22
UBICAZIONE - Sala manovre
INTERVENTO - Risanamento pareti interne



E.N.A.S. ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

"PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA"
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU INFRASTRUTTURE IDRICHE MULTISETTORIALI NEL NORD SARDEGNA
CUP I82B18000200001- I82B18000190001 - CIG ZB42C1C650.



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENAS - Ente acque della Sardegna Servizio
Prevenzione e Sicurezza



PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE E.N.A.S. ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
Via Mameli 88 09123 Cagliari (CA)
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Antonio Cucca

SUPPORTO AL R.U.P. Dott.ssa Micol Vascellari

Ing. Fabio Lilliu
Via Alagon 6b 09127 CAGLIARI (CA)

ELABORATO:
TAV. H1
H - DIGA DEL LISCIA
PLANIMETRIA E INTERVENTI

CODICE:	SCALA: varie
AGGIORNAMENTO:	REVISIONE:
Data di consegna: GIUGNO 2021	

E.N.A.S. ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
"PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA"
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU INFRASTRUTTURE IDRICHE MULTISETTORIALI NEL NORD SARDEGNA
CUP: I82B18000200001- I82B18000190001 - CIG: ZB42C1C650