



Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Determinazione n°1204 del 05/10/2018

**Oggetto:** Fornitura *“Ricambio riduttore valvola farfalla DN 1600 camera manovra “Torrino Ichnusa” (2C.V10)”*  
**Affidamento diretto** (Art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016)  
**Ditta** T.I.S. Service Spa  
**Impegno di spesa capitolo** U1.03.19.03/2018  
**CIG** Z54252B35B **RUP Geom. Roberto Salis**

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**ViSTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 03.07.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 23 del 7 giugno 2018 concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e Bilancio di previsione di Cassa 2018”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.

**VISTA** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di Direzione del Servizio Gestione Nord sono state conferite al dirigente dell'Ente ing. Libero Ferreri a decorrere dal 01.09.2016 e per un quinquennio;

**Premesso che:**

- Il Servizio Gestione Nord è preposto alla gestione del Sistema di interconnessione *“Tirso – Flumendosa” (2C.C13)* del sistema idrico multisettoriale;
- Per la corretta gestione della condotta, ed in particolare dell'ingresso al *“Torrino Ichnusa”* è presente, in apposita camera di manovra (2C.V10), una valvola a farfalla motorizzata, DN 1600 PN 16 di intercettazione e regolazione;
- Si è riscontrato il mal funzionamento del riduttore che consente la movimentazione della valvola ed è pertanto indispensabile procedere alla sua sostituzione per non recare pregiudizio al funzionamento del sistema di interconnessione *“Tirso – Flumendosa”* e all'alimentazione del comprensorio irriguo del CBSM;

**Considerato che:**

- la valvola installata nella camera di manovra suddetta è stata fornita a suo tempo dalla ditta T.I.S. Spa costruttrice dell'apparecchiatura idraulica;
- la ditta T.I.S. Service Spa dispone in magazzino del riduttore di ricambio necessario alla sostituzione di quello non funzionante;

**Visto:**

- il preventivo di spesa n. 18/03347 del 28.09.2018 (prot. Enas n.20012 del 01.10.2018) presentato dalla ditta T.I.S. Service Spa – via Lago d'Iseo 4/6 Zona PIP, 24060 Bolgare (BG), per un importo complessivo di € 3.670,00 + IVA per la fornitura, installazione e regolazione del riduttore di ricambio per la valvola a farfalla DN 1600 installata nella camera di manovra (2C.V10);

- l'importo richiesto è congruo e conveniente per quanto offerto;
- la fornitura graverà sul capitolo U1.03.19.03/2018 (Manutenzione ordinaria delle opere del SIMR SGN);

#### DETERMINA

1. di affidare alla ditta T.I.S. Service Spa – via Lago d'Iseo 4/6 Zona PIP, 24060 Bolgare (BG) – Cod. Fisc. / Part. IVA IT 01521580165 – la fornitura di *“Ricambio riduttore valvola farfalla DN 1600 camera manovra “Torrino Ichnusa” (2C.V10)”* per il prezzo complessivo di € 3.670,00 + IVA;
1. di impegnare a favore della Ditta LA T.I.S. Service Spa, via Lago d'Iseo 4/6 Zona PIP, 24060 Bolgare (BG) – Cod. Fisc. / Part. IVA IT 01521580165 – l'importo di € 3.670,00 + IVA come di seguito indicato:

<i>Importo</i>	<i>Capitolo</i>
€ 3.670,00	U1.03.19.03/18 (Manutenzione ordinaria delle opere del SIMR SGN);
€ 807,40	U1.10.14.18/18 (IVA sugli acquisti)

necessario per la fornitura di *Ricambio riduttore valvola farfalla DN 1600 camera manovra “Torrino Ichnusa” (2C.V10)”*;

2. di incaricare il Geom. Roberto Salis quale Responsabile dell'esecuzione della fornitura;

*La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013"*

*La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva*

L.F.

Il Direttore del Servizio

Ing. Libero Ferreri

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.